Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 15:22

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/actis-th-322a-toner-zamiennik-hp-128a-ce322a-standard-1300-stron-zolty-p-321332.html



Actis TH-322A Toner (zamiennik HP 128A CE322A; Standard; 1300 stron; żółty)

Cena brutto	**66,99 zł**
Cena netto	**54,46 zł**
Numer katalogowy	**EXPACSTHP0022**
Kod producenta	**TH-322A**
Kod EAN	**5901443011972**
Pasuje do urządzeń	**HP**
Klasa jakości	**A**
Eksploatacja kompatybilna	**128A CE322A**
Cechy dodatkowe opakowania	**Pudełko kartonowe**
Modele kompatybilne	**Laserjet Pro CM1410, Laserjet Pro CM1415fn, Laserjet Pro CM1415fnw, Laserjet Pro CP1525n, Laserjet Pro CP1525nw**
Kompatybilność	**HP Color LaserJet Pro: CP1525n, CP1525nw, CM1410, CM1415fn, CM1415fnw.,ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 28000, TÜV Rheinland (ISO/IEC 19752, ISO/IEC 19798), CE**
Typ	**Zamiennik**
Stan produktu	**Nowy**
Kod producenta	**TH-322A**
Wersja	**Standard**
Certyfikaty	**ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 28000, TÜV Rheinland (ISO/IEC 19752, ISO/IEC 19798), CE,HP Color LaserJet Pro: CP1525n, CP1525nw, CM1410, CM1415fn, CM1415fnw.**
Ostrzeżenia	**Unikać kontaktu skóry i oczu z tonerem.,Nie wdychać pyłu tonera.,Nie wyrzucać tonera do zwykłego śmietnika. Oddać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych.**
Kluczowe korzyści	**Class A**
Kolor	**Yellow**
Ilość kaset z kolorowym tonerem	**1**

Kod OEM	**HP 128A CE322A**
Wielopak	**Nie**
Rodzaj dostawy	**Jednopak**
Wydajność stron z kolorowym tonerem	**1300 stron(y)**
Rodzaj naboju z atramentem	**Standardowa wydajność**
Kompatybilność z marką	**HP**
Ilość sztuk	**1**
Zastępuje	**HP 128A**
Kompatybilność marki	**HP**
Kolor(y) wkładów drukujących	**Żółty**
Ilość na paczkę	**1 szt.**
Kraj pochodzenia	**Polska**
Piktogram(y) zagrożenia	**GHS07: Substancje drażniące,GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 40 °C**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Technologia	**New**
Technologia druku	**Druk laserowy**
Wydajność (strony A4)	**1300 stron**
Produkt	**Toner**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M