Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 09:34

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/ip-phone-7811-1xsip-p-44578.html



IP Phone 7811 1xSIP

Cena brutto	**352,99 zł**
Cena netto	**286,98 zł**
Numer katalogowy	**TECISV100000031**
Kod producenta	**CP-7811-3PCC-K9=**
Kod EAN	**882658885822**
Obsługa zestawów słuchawkowych	**Przewodowe**
Liczba kont	**1**
PoE	**Tak**
Obsługiwane protokoły (VoIP)	**SIP**
Informacje o gwarancji	**12 miesięcy gwarancji**
Pozostałe porty we/wy	**1 x RJ-9**
Rozdzielczość (urz.mobilne)	**384 x 106**
Funkcje specjalne	**Kontrola głośnościPrzełącznik regulacji głośności zapewnia łatwe dostosowanie poziomu dźwięku w decybelach słuchawki, głośnika monitora i dzwonka.Tryb głośnomówiący z pełnym dupleksemPełno-dupleksowy zestaw głośnomówiący umożliwia elastyczność w nawiązywa**
Bezpieczeństwo	**Certyfikaty Uwierzytelnianie obrazu Uwierzytelnianie urządzenia Uwierzytelnianie plików Uwierzytelnianie sygnalizacyjne Szyfrowanie multimediów za pomocą protokołu SRTP (Secure Real-Time Transfer Protocol) przy użyciu AES-128 Sygnalizacja szyfrowania za p**
Porty we/wy (sieciówka drobna)	**Brak**
Kodeki audio	**iLBC**
Przekątna ekranu (urz.mobilne)	**3,2''**
Waga	**806**
Wymiary	**207 x 195 x 33 mm (z wyjątkiem podstawy)**
Pozostałe parametry	**Telefon IP 7811 jest kompatybilny z Cisco Unified IP Phone Power Injector (CP-PWR-INJ)**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Opis produktu

Cisco IP Phone 7811
Telefon IP Cisco 7800 to opłacalna, wysokiej jakości linia komunikacji głosowej, zaprojektowana w celu poprawy komunikowania się ludzi w organizacji, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów operacyjnych.
Łączy w sobie atrakcyjny nowy ergonomiczny design z niezawodnością "zawsze na" i bezpieczną szyfrowaną komunikacją. Telefony IP Phone z serii 7800 zapewniają zaawansowane funkcje telefonii IP i krystalicznie czysty, szerokopasmowy dźwięk, aby zapewnić łatwe w użyciu, w pełni funkcjonalne funkcje komunikacji głosowej na lokalnych i hostowanych platformach infrastruktury Cisco oraz kontrolę połączeń z hostami zewnętrznymi.

*Wersje telefonów multiplatformowych, nie pracują z Cisco Call Mannager