Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/klawiatura-smartcard-wired-keyboard-ii-us-english-with-euro-symbol-4y41r64689-p-374107.html



Klawiatura Smartcard Wired keyboard II-US English with Euro symbol 4Y41R64689

Cena brutto	**309,99 zł**
Cena netto	**252,02 zł**
Numer katalogowy	**UKLNVRSP0000061**
Kod producenta	**4Y41R64689**
Kod EAN	**195892117261**
Uwaga	**CE+WEEE**
Zasilanie (lista)	**USB 5V**
Gwarancja	**24 mc.**
Zestaw z myszką	**Nie**
Rodzaj klawiatury	**Standard**
Obsługiwane systemy operacyjne	**Windows 10**
Waga	**816**
Wymiary	**24 x 162 x 445 mm**
Połączenie	**Przewodowe**
Interfejs	**USB**
Długość przewodu	**2**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Podświetlana klawiatura	**Nie**

Opis produktu

Klawiatura przewodowa Lenovo Smartcard II-US English z symbolem euro (4Y41R64689)
W miejscach pracy, gdzie informacje są poufne, uwierzytelnianie i bezpieczny dostęp do danych to klucz do zapobiegania katastrofom. Nasza najnowsza klawiatura Lenovo Smartcard Wired Keyboard II to rozwiązanie zaprojektowane specjalnie z myślą o połączeniu zalet obu światów. Moc klawiatury pełnowymiarowej z dodatkowym zabezpieczeniem w postaci zintegrowanego czytnika kart inteligentnych do zastosowań wymagających zwiększonej ochrony. Specjalistyczny klucz Microsoft Copilot Key zapewnia większą wydajność pracy.

- Pełnowymiarowa klawiatura 3-strefowa.
- Niezawodne przewodowe połączenie USB.
- Klawisze funkcyjne i wskaźniki LED.
- Zintegrowany czytnik kart inteligentnych zgodny ze standardem branżowym.
- Łatwe wkładanie kart inteligentnych pod kątem 30 stopni w pionie.
- Zgodność ze standardem EMV, ale bez certyfikacji, ponieważ czytnik kart inteligentnych nie wymaga już certyfikacji EMV.
- Obsługuje karty pamięci i mikroprocesorowe ISO 7816-1, 2, 3, 4 (T=0, T=1).
- Obsługuje tryb bezpiecznego wprowadzania kodu PIN (terminal klasy 2).
- Obsługuje karty inteligentne 3 V i 5 V (karty klasy A i klasy AB).

- Obsługuje protokoły T=0, T=1, S=8, S=9, S=10.
- Obsługa kart inteligentnych 16/32/64 KB.
- Obsługa standardowych interfejsów API.
- Aplikacja Copilot nie jest dostępna lub włączona na urządzeniu. Naciśnięcie klawisza Copilot spowoduje uruchomienie usługi Windows Search.