

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/mikser-reczny-sr3390-500w-p-407026.html>BRAK
ZDJĘCIA

Mikser ręczny SR3390 500W

Cena brutto	139,99 zł
Cena netto	113,81 zł
Numer katalogowy	HKCOEMR00SR3390
Kod producenta	SR3390
Kod EAN	8595631069103
Funkcje specjalne	Przycisk do wyjmowania mieszadeł Bezpiecznik
Waga	1.05
Akcesoria w zestawie	2 x Trzepaczka ze stali nierdzewnej 2 x Hak do ugniatania ze stali nierdzewnej
Wymiary	19,5 x 19,5 x 9 cm
Kolor AGD	biały
Uwaga	CE+WEEE
Gwarancja	24 mc.
Misa	Nie
Turbo / Praca pulsacyjna	Tak
Regulacja prędkości	Tak
Liczba prędkości (AGD)	5
Moc	500

Opis produktu

Mikser ręczny SR3390

Zawsze pod ręką

Mikser ręczny o mocy 500 W to idealne narzędzie do codziennych zadań kuchennych od ubijania po miksowanie. Dzięki pięciu prędkościom i przyciskowi Turbo zapewnia maksymalną kontrolę i elastyczność, umożliwiając łatwe dostosowanie mocy do potrzeb związanych z przygotowaniem żywności. Ergonomiczny kształt zapewnia wygodny i pewny chwyt, ułatwiając długotrwałe użytkowanie bez zmęczenia. Mikser jest idealnym pomocnikiem w każdej kuchni, zapewniając moc, szybkość i wygodę.

Trzepaczki

Trzepaczki doskonale nadają się do ubijania śmietany, jajek oraz przygotowywania delikatnych ciast biszkoptowych lub naleśników. Dzięki specjalnemu kształtowi i prędkości obrotowej osiągają perfekcyjną konsystencję i objętość, co zapewnia równomierne i szybkie przetwarzanie składników.

Haki do wyrabiania ciasta

Haki do ugniatania są idealne do wyrabiania cięższych ciast. Doskonale nadają się do przygotowania ciasta drożdżowego, ciasta chlebowego, pizzy czy ciast, gdzie konieczne jest dokładne przetworzenie składników i uzyskanie gładkiego, elastycznego ciasta. Dzięki solidnej konstrukcji oraz możliwości łatwego wyrabiania i mieszania ciasta, oszczędzają czas i wysiłek przy ręcznej obróbce. Haki do ugniatania ciasta są zatem niezbędnym pomocnikiem każdego, kto lubi piec domowe ciasta i desery.



PS COMPUTER Sp. z o.o.

Bezpieczeństwo

Mikser wyposażony jest w bezpiecznik, który zapobiega przegrzaniu silnika i późniejszemu uszkodzeniu całego urządzenia.