Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 10:09

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/prostownica-do-wlosow-z-regulacja-psj002-p-408019.html



Prostownica do włosów z regulacją PSJ002

Cena brutto	**56,99 zł**
Cena netto	**46,33 zł**
Numer katalogowy	**HPLAFPR00045850**
Kod producenta	**LAFPST45850**
Kod EAN	**5907512861172**
Uwaga	**CE+WEEE**
Zasilanie (lista)	**Sieciowe**
Gwarancja	**24 mc.**
Obrotowy przewód	**Tak**
Jonizacja	**Nie**
Regulacja temperatury	**Tak**
Powłoka	**Ceramiczna**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Opis produktu

Odkryj nowy wymiar stylizacji z prostownicą Lafe PSJ002. To nowoczesne urządzenie oferuje łatwość stylizacji i długotrwały efekt prostych, wygładzonych włosów. Uprzyjemnij codzienne zabiegi upiększające dzięki prostownicy Lafe. Z prostownicą Lafe stworzysz w domu swój mały salon piękności.

- Szybkie nagrzewanie.
- Nowoczesne ceramiczne płytki grzejne.
- 11 ustawień temperatury.
- Nieplączący się obrotowy przewód.
- Lampka kontrolna zasilania.
- Wyświetlacz LCD do kontroli temperatury.

Ceramiczne płytki grzejne
Powłoka ceramiczna płytek zwiększa na uszkodzenia oraz zapewnia podwyższoną ochronę włosów podczas prostowania, pozostawiając włosy wygładzone i lśniące. Wydajna grzałka zapewnia szybkie i równomierne rozprowadzenie ciepła.

Regulacja temperatury
System regulacji temperatury pozwala na stosowanie prostownicy Lafe przy każdego rodzaju włosach. 11 ustawień do wyboru z zakresu 120-220°C sprawdzi się zarówno przy włosach cienkich i delikatnych, jak i grubych. Regulacja temperatury pozwala dokładnie dostosować pracę urządzenia do rodzaju i kondycji Twoich włosów. Niższa temperatura sprawdzi się w przypadku niewielkich poprawek, natomiast maksymalną skuteczność prostowania przy jednoczesnej ochronie włosów zyskasz przy ustawieniach temperatury do 200°C.

Wygoda i kontrola
Zamontowany wyświetlacz LCD pozwala łatwo i precyzyjnie kontrolować temperaturę podczas prostowania. Z przewodem obrotowym o 360° możesz jeszcze wygodniej operować prostownicą podczas stylizacji bez ryzyka niebezpieczeństwa pęknięcia izolacji po długim czasie użytkowania urządzenia.