Przełącznik 2-Port USB 3.0 8k DP Dual Display KVMP



Cena brutto	**1 734,99 zł**
Cena netto	**1 410,56 zł**
Numer katalogowy	**NUATNKV2PS1942A**
Kod producenta	**CS1942DPA-AT-G**
Kod EAN	**4711581520547**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Złącza PC (KVM)	**1 x RJ-45**
Porty konsoli (KVM)	**2x USB Type A Żeński**
Maks. liczba urządzeń	**2**
Hot Swap	**Nie**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura robocza: 050°C Temperatura przechowywania: -2060°C Wilgotność: 0-80% RH, bez kondensacji**
Waga	**1.54**
Wymiary	**335 x 156.6 x 44 mm**
Pozostałe parametry	**Odstęp czasu skanowania: 1-99 sekund (domyślnie: 5 sekund) Pobór mocy: DC12V:3.48W:73BTU/h Uwaga: Pomiar w watach wskazuje typowy pobór mocy urządzenia bez obciążenia zewnętrznego.; Pomiar w BTU/h wskazuje pobór mocy urządzenia przy pełnym obciążeniu.**
Rozdzielczość	**4096 x 2160**

Opis produktu

Przełącznik KVM ATEN CS1942DP umożliwia uporządkowanie pulpitu. Zwłaszcza podczas zarządzania multimedialną stacją roboczą w dużej organizacji, CS1942DP zapewnia natychmiastowy dostęp do dwóch lub czterech komputerów, za pośrednictwem jednej klawiatury USB, myszy USB i dwóch monitorów DisplayPort.

Zaawansowana obsługa wideo zapewnia lepsze połączenie DisplayPort z rozdzielczością wideo do 4K (4096 x 2160/3840 x 2160 @ 60 Hz). Łącząc możliwości podwójnego ekranu, możesz cieszyć się szerszym ekranem i łatwo przełączać się pomiędzy dwoma lub czterema systemami DisplayPort. Dodatkowo, z wbudowanym hubem USB 3.1 Gen 1, CS1942DP zapewnia niespotykane prędkości przesyłania danych do 5 Gb/s, co pozwala zmaksymalizować wydajność operacji multimedialnych.

Zaprojektowany, aby sprostać stale rosnącemu zapotrzebowaniu na dwa wyświetlacze, ultraszybką transmisję danych i bezstratną rozdzielczość wideo 4K, model CS1942DP jest przeznaczony specjalnie do zastosowań wymagających wielozadaniowości, takich jak projektowanie, transakcje finansowe i postprodukcja wideo.

Uwaga:

Podobnie jak w przypadku przełączników KVM DisplayPort, przełączanie między portami KVM w konfiguracji z pulpitem rozszerzonym może powodować zmianę rozmiaru/pozycji okien otwartych na pulpicie rozszerzonym z powrotem do domyślnej konfiguracji na głównym wyświetlaczu. Wynika to z natury protokołu DisplayPort i może wymagać ręcznego dopasowania.