

Zasilacz 90W AC Adapter 1m 4.5mm Barrel EU

Cena brutto	**126,99 zł**
Cena netto	**103,24 zł**
Numer katalogowy	**AZDELNZ00000056**
Kod producenta	**450-AKQI**
Kod EAN	**5902002288002**
Uwaga	**CE+WEEE**
Wtyczka (rozmiar)	**4,5 mm**
Gwarancja	**12 mc.**
W opakowaniu	**Zasilacz 4.5 mm Przewód zasilający o długości 2 metry**
Przeznaczenie zasilacza ntbk	**sieciowy**
Moc zasilacza ntbk.	**90**
Pasuje do	**Inspiron 14 7000 (7430) Inspiron 14 7000 (7440) Inspiron 15 7000 (7501) Inspiron 15 7000 (7506) 2-in-1 (Black) Inspiron 15 7000 (7506) 2-in-1 (Silver) Inspiron 15 7000 (7590) Inspiron 15 7000 (7590) 2-in-1 Inspiron 15 7000 (7591) Inspiron 15 7000 (7591) 2**

Opis produktu

Dell 90W 4.5mm Zasilacz sieciowy

Koniec z kłopotliwym noszeniem zasilacza z domu do pracy i z powrotem. Problem rozwiązuje dodatkowy zasilacz dołączany do notebooka. Od teraz jeden zasilacz możesz mieć w domu, a drugi w pracy.

Zasilacz sieciowy 90W firmy Dell służy do zasilania notebooka firmy Dell . Zasilacz o mocy 90W jest w stanie równocześnie dostarczać energię potrzebną do pracy komputera i ładowania akumulatora z gniazdka ściennego. Jest sprzedawany w zestawie z przewodem zasilającym o długości 2 metry.

- Moc 90W wystarczająca do zasilania i ładowania notebooka
- Zestaw zawiera przewód zasilający o długości 2 metry
- Zawiera gumowy pasek ułatwiający prowadzenie kabla i pierścień diod LED na wtyczce prądu stałego

Zgodność

- Oryginalne części marki Dell przechodzą rygorystyczne testy, które prowadzą wykwalifikowani inżynierowie, w celu zapewnienia zgodności i niezawodności działania w komputerze firmy Dell.
- Nasz proces kwalifikacyjny umożliwia testowanie i certyfikowanie najnowszych osiągnięć technologii w systemie firmy Dell.

Jakość

- Firma Dell używa podzespołów klasy OEM o wysokiej jakości.

Gwarancja

- Nasza ograniczona roczna gwarancja zapewnia wymianę oryginalnych części firmy Dell w przypadku usterki.
- Stosując oryginalne części marki Dell, nie trzeba obawiać się o ważność gwarancji na sprzęt.
- Części innych firm niż Dell nie są objęte gwarancją i mogą unieważnić gwarancję na system.