

Zasilacz do monitora LG | 25W | 19V | 1.3A | 6.5*4.4 |+ kabel zasilający

Cena brutto	**44,99 zł**
Cena netto	**36,58 zł**
Numer katalogowy	**AZQOLZU00051774**
Kod producenta	**51774**
Kod EAN	**5901878517742**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
W opakowaniu	**1 x Zasilacz sieciowy 1 x Kabel zasilający 1 x Rzep do porządkowania kabla**
Napięcie wyjściowe	**19**
Wtyczka	**6.5 x 4.4 mm**
Przeznaczenie zasilacza ntbk	**sieciowy**
Moc zasilacza ntbk.	**25**
Prąd wyjściowy (maks.)	**1.3**
Waga	**255**
Wymiary	**(G/D x Sz x W): 45 x 107 x 30 mm**
Pozostałe parametry	**Zabezpieczenia: Przeciwprzepięciowe Przeciwprzeciążeniowe Przeciwzwarciowe Termiczne**
Pasuje do	**Monitory LG**

Opis produktu

Zasilanie najwyższej jakości

Wiemy, że **obraz ma** dla Ciebie **kluczowe znaczenie**, a niespodziewane migotanie ekranu uniemożliwi dalszą pracę przy komputerze. Niezwykle istotną kwestią jest **stabilne zasilanie**, które odpowiada za prawidłowe i bezpiecznie funkcjonowanie Twojego monitora. Wybierając zasilacz sieciowy marki Qoltec otrzymujesz **nowoczesny produkt** wykonany z materiałów wysokiej jakości **gwarantujący nieprzerwaną i bezawaryjną pracę**. Idealnie sprawdzi się w domu, w pracy, jako zasilacz główny lub zapasowy. Zastosowane w nim innowacyjne technologie pozwalają na **niskie zużycie energii oraz wysoką wydajność**. W zestawie znajduje się kabel zasilający oraz rzep, dzięki któremu dostosujesz długość kabla do swoich potrzeb. Jest kompatybilny z monitorami marki LG.

Bezpieczeństwo w każdym calu

Zainwestuj w bezpieczeństwo ono nigdy **nie traci na wartości**. Wykonanie z materiałów najwyższej jakości czyni **zasilacz marki Qoltec przedmiotem wartym Twojej uwagi**. Zapewni on oczekiwaną stabilność pracy dzięki **specjalnym zabezpieczeniom**:
- **przeciw przepięciom**: chroni przed zbyt niskim lub zbyt wysokim napięciem,
- **przeciw przeciążeniom**: chroni przed przeciążeniem linii zasilającej,

- **przeciw zwarciom**: chroni przed zwarciami w obwodzie zasilającym,
- **termiczne**: chroni przed uszkodzeniami spowodowanymi przez przegrzanie.