

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/actis-th-321a-toner-zamiennik-hp-128a-ce321a-standard-1300-stron-niebieski-p-321331.html>

Actis TH-321A Toner (zamiennik HP 128A CE321A; Standard; 1300 stron; niebieski)



Cena brutto	66,99 zł
Cena netto	54,46 zł
Numer katalogowy	EXPACSTHP0021
Kod producenta	TH-321A
Kod EAN	5901443011965
Kompatybilność	HP Color LaserJet Pro: CP1525n, CP1525nw, CM1410, CM1415fn, CM1415fnw.,ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 28000, TÜV Rheinland (ISO/IEC 19752, ISO/IEC 19798), CE
Rodzaj naboju z atramentem	Standardowa wydajność
Cechy dodatkowe opakowania	Pudełko kartonowe
Rodzaj dostawy	Jednopak
Klasa jakości	A
Kod OEM	HP 128A CE321A
Produkt	Toner
Kluczowe korzyści	Class A
Technologia druku	Druk laserowy
Piktogram(y) zagrożenia	GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska,GHS07: Substancje drażniące
Pasuje do modeli	HP 128A,HP Color LaserJet Pro: CP1525n, CP1525nw, CM1410, CM1415fn, CM1415fnw.,ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 28000, TÜV Rheinland (ISO/IEC 19752, ISO/IEC 19798), CE
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 40 °C
Ilość na paczkę	1 szt.
Wersja	Standard
Kompatybilność marki	HP
Stan produktu	Nowy
Ilość sztuk	1
Kompatybilność z marką	HP

Modele kompatybilne	Laserjet Pro CM1410, Laserjet Pro CM1415fn, Laserjet Pro CM1415fnw, Laserjet Pro CP1525n, Laserjet Pro CP1525nw
Wydajność stron z kolorowym tonerem	1300 stron(y)
Eksploatacja kompatybilna	128A CE321A
Wielopak	Nie
Pasuje do urządzeń	HP
Ilość kaset z kolorowym tonerem	1
Wydajność (strony A4)	1300 stron
Ostrzeżenia	Unikać kontaktu skóry i oczu z tonerem.,Nie wyrzucać tonera do zwykłego śmietnika. Oddać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych.,Nie wdychać pyłu tonera.
Technologia	New
Rodzaj opakowania	Pudełko
Kolor	Cyan
Kraj pochodzenia	Polska
Certyfikaty	ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 28000, TÜV Rheinland (ISO/IEC 19752, ISO/IEC 19798), CE,HP Color LaserJet Pro: CP1525n, CP1525nw, CM1410, CM1415fn, CM1415fnw.
Kolor(y) wkładów drukujących	Cyjan
Kod producenta	TH-321A
Zastępuje	HP 128A
Typ	Zamiennik

Opis produktu

- Gwarancja: G036M