

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/actis-th-541a-toner-zamiennik-hp-125a-cb541a-canon-crg-716c-standard-1500-stron-niebieski-p-321339.html>



## Actis TH-541A Toner (zamiennik HP 125A CB541A, Canon CRG-716C; Standard; 1500 stron; niebieski)

Cena brutto	<b>73,99 zł</b>
Cena netto	<b>60,15 zł</b>
Numer katalogowy	<b>EXPACSTHP0029</b>
Kod producenta	<b>TH-541A</b>
Kod EAN	<b>5901443012047</b>
Ilość kaset z kolorowym tonerem	<b>1</b>
Kolor	<b>Cyan</b>
Kod OEM	<b>HP 125A CB541A, Canon CRG-716C</b>
Wielopak	<b>Nie</b>
Rodzaj dostawy	<b>Jednopak</b>
Piktogram(y) zagrożenia	<b>GHS07: Substancje drażniące, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska</b>
Wydajność stron z kolorowym tonerem	<b>1500 stron(y)</b>
Ostrzeżenia	<b>Nie wyrzucać tonera do zwykłego śmietnika. Oddać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych., Unikać kontaktu skóry i oczu z tonerem., Nie wdychać pyłu tonera.</b>
Rodzaj naboju z atramentem	<b>Standardowa wydajność</b>
Kompatybilność z marką	<b>HP</b>
Ilość sztuk	<b>1</b>
Zastępuje	<b>125A</b>
Kompatybilność marki	<b>HP</b>
Kolor(y) wkładów drukujących	<b>Cyjan</b>
Ilość na paczkę	<b>1 szt.</b>
Kraj pochodzenia	<b>Polska</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-20 - 40 °C</b>
Rodzaj opakowania	<b>Pudełko</b>
Pasuje do modeli	<b>125A, HP Color LaserJet: CP1215, CP1515n, CP1518ni, CM1312, CM1312nfi. Canon i-SENSYS LB:</b>

	<b>P5050, P5050n, MF8030Cn, MF8040Cn, MF8050Cn, MF8080c., ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 28000, TÜV Rheinland (ISO/IEC 19752, ISO/IEC 19798), CE</b>
Technologia	<b>New</b>
Technologia druku	<b>Druk laserowy</b>
Wydajność (strony A4)	<b>1500 stron</b>
Produkt	<b>Toner</b>
Pasuje do urządzeń	<b>Canon, HP</b>
Klasa jakości	<b>A</b>
Eksploatacja kompatybilna	<b>125A CB541A, CRG-716C</b>
Cechy dodatkowe opakowania	<b>Pudełko kartonowe</b>
Modele kompatybilne	<b>I-Sensys LBP5050, I-Sensys LBP5050n, I-Sensys MF8030cn, I-Sensys MF8040cn, I-Sensys MF8050cn, I-Sensys MF8080c, Laserjet CM1312, Laserjet CM1312nfi, Laserjet CP1215, Laserjet CP1515n, Laserjet CP1518ni</b>
Kompatybilność	<b>HP Color LaserJet: CP1215, CP1515n, CP1518ni, CM1312, CM1312nfi. Canon i-SENSYS LB: P5050, P5050n, MF8030Cn, MF8040Cn, MF8050Cn, MF8080c., ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 28000, TÜV Rheinland (ISO/IEC 19752, ISO/IEC 19798), CE</b>
Typ	<b>Zamiennik</b>
Stan produktu	<b>Nowy</b>
Kod producenta	<b>TH-541A</b>
Wersja	<b>Standard</b>
Certyfikaty	<b>ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 28000, TÜV Rheinland (ISO/IEC 19752, ISO/IEC 19798), CE, HP Color LaserJet: CP1215, CP1515n, CP1518ni, CM1312, CM1312nfi. Canon i-SENSYS LB: P5050, P5050n, MF8030Cn, MF8040Cn, MF8050Cn, MF8080c.</b>
Kluczowe korzyści	<b>Class A</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G036M