

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/activejet-atb-1090n-toner-zamiennik-brother-tn-1090-tn1090-supreme-1500-stron-czarny-p-320860.html>



## Activejet ATB-1090N Toner (zamiennik Brother TN-1090; TN1090 Supreme; 1500 stron; czarny)

Cena brutto	<b>61,99 zł</b>
Cena netto	<b>50,40 zł</b>
Numer katalogowy	<b>EXPACJTBR0083</b>
Kod producenta	<b>ATB-1090N</b>
Kod EAN	<b>5901443106609</b>
Cechy dodatkowe opakowania	<b>Lakierowane, Odporne na UV, Pudełko kartonowe</b>
Modele kompatybilne	<b>DCP1622WE, HL1222WE</b>
Kompatybilność	<b>Brother DCP: 1622WE, 1623WE. Brother HL: 1222WE, 1223WE., ISO 9001, ISO 14001, TUV (ISO/IEC 19752, ISO/IEC 19798), CE</b>
Typ	<b>Zamiennik</b>
Stan produktu	<b>Nowy</b>
Kod producenta	<b>ATB-1090N</b>
Dodatkowe informacje	<b>Wydruki profesjonalne - zdjęcia, katalogi, prezentacje, oferty, dyplomy, zaproszenia, ulotki</b>
Wersja	<b>Supreme</b>
Certyfikaty	<b>ISO 9001, ISO 14001, TUV (ISO/IEC 19752, ISO/IEC 19798), CE, Brother DCP: 1622WE, 1623WE. Brother HL: 1222WE, 1223WE.</b>
Ostrzeżenia	<b>Unikać kontaktu substancji z oczami i skórą.,Chronić przed dziećmi.,Zużyty toner i pojemniki utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami o gospodarce odpadami.</b>
Ilość kaset z czarnym tonerem	<b>1</b>
Kolor	<b>Black</b>
Wbudowany zespół bębna	<b>Nie</b>
Kod OEM	<b>Brother TN-1090</b>
Wielopak	<b>Nie</b>

Kompatybilność z marką	<b>Brother</b>
Piktogram(y) zagrożenia	<b>GHS07: Substancje drażniące, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska</b>
Ilość sztuk	<b>1</b>
Wydajność stron z czarnym tonerem	<b>1500 stron(y)</b>
Opis blokowy	<b>ActiveJet Toner</b>
Zastępuje	<b>Brother</b>
Kompatybilność marki	<b>Brother</b>
Kolor(y) wkładów drukujących	<b>Czarny</b>
Ilość na paczkę	<b>1 szt.</b>
Kraj pochodzenia	<b>Polska</b>
Hologram	<b>Tak</b>
Grupa	<b>Gold</b>
Technologia	<b>Laserowa</b>
Technologia druku	<b>Druk laserowy</b>
Wydajność (strony A4)	<b>1500 stron</b>
Produkt	<b>Toner</b>
Pasuje do urządzeń	<b>Brother</b>
Klasa jakości	<b>A+</b>
Eksploatacja kompatybilna	<b>TN-1090</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G060M