

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/activejet-ato-310yn-toner-zamiennik-okl-44469704-supreme-2000-stron-zolty-p-321188.html>



Activejet ATO-310YN Toner (zamiennik OKI 44469704; Supreme; 2000 stron; żółty)

Cena brutto	116,99 zł
Cena netto	95,11 zł
Numer katalogowy	EXPACJTOK0037
Kod producenta	ATO-310YN
Kod EAN	5901443019442
Kod OEM	OKI 44469704
Kolor	Yellow
Wielopak	Nie
Piktogram(y) zagrożenia	GHS07: Substancje drażniące, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska
Rodzaj dostawy	Jednopak
Ostrzeżenia	Produkt należy zgłaszać do specjalnych punktów zbiórki odpadów, nie wolno go wyrzucać do zwykłych śmietników., Unikać wdychania pyłu/gazu/mgły/pary rozpylonej substancji., Unikać kontaktu z oczami, skórą i ubraniem.
Wydajność stron z kolorowym tonerem	2000 stron(y)
Kluczowe korzyści	Class A+
Rodzaj naboju z atramentem	Standardowa wydajność
Ilość kaset z kolorowym tonerem	1
Kompatybilność z marką	OKI
Ilość sztuk	1
Opis blokowy	Activejet Toner
Zastępuje	OKI
Kompatybilność marki	OKI
Kolor(y) wkładów drukujących	Żółty
Ilość na paczkę	1 szt.
Kraj pochodzenia	Polska
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 40 °C
Rodzaj opakowania	Pudełko

Pasuje do modeli	OKI,OKI: C310 C330 MC351 MC352 MC361 MC362 C510dn C511dn C530dn C531dn MC561dn MC562dn MC562dnw,ISO 9001, ISO 14001, CE, TÜV Rheinland (ISO/IEC 19752, ISO/IEC 19798)
Technologia	New
Technologia druku	Druk laserowy
Wydajność (strony A4)	2000 stron
Produkt	Toner
Pasuje do urządzeń	OKI
Klasa jakości	A+
Eksploatacja kompatybilna	44469704
Cechy dodatkowe opakowania	Pudełko kartonowe
Modele kompatybilne	C310, C330, C510dn, C511dn, C530dn, C531dn, MC351, MC352, MC361, MC362, MC561dn, MC562dn, MC562dnw
Kompatybilność	OKI: C310, C330, MC351, MC352, MC361, MC362, C510dn, C511dn, C530dn, C531dn, MC561dn, MC562dn, MC562dnw.,ISO 9001, ISO 14001, CE, TÜV Rheinland (ISO/IEC 19752, ISO/IEC 19798)
Typ	Zamiennik
Stan produktu	Nowy
Kod producenta	ATO-310YN
Wersja	Supreme
Certyfikaty	ISO 9001, ISO 14001, CE, TÜV Rheinland (ISO/IEC 19752, ISO/IEC 19798),OKI: C310, C330, MC351, MC352, MC361, MC362, C510dn, C511dn, C530dn, C531dn, MC561dn, MC562dn, MC562dnw.
Wbudowany zespół bębna	Nie

Opis produktu

- Gwarancja: G060M