

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/toner-hp-czarny-hp-44a-hp44acf244a-1000-str-p-321877.html>

## Toner HP czarny HP 44A, HP44A=CF244A, 1000 str.



Cena brutto	<b>273,99 zł</b>
Cena netto	<b>222,76 zł</b>
Numer katalogowy	<b>TONHP-HHP0274</b>
Kod producenta	<b>CF244A</b>
Kod EAN	<b>190781977902</b>
Liczba warstw	<b>9 szt.</b>
Ilość kartonów w warstwie na palecie	<b>243</b>
Segment HP	<b>Biznes</b>
Kolor(y) wkładów drukujących	<b>Czarny</b>
Ilość na paczkę	<b>1 szt.</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>20 - 80%</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-20 - 40 °C</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>15 - 32,5 °C</b>
Wysokość produktu	<b>125 mm</b>
Szerokość produktu	<b>375 mm</b>
Głębokość produktu	<b>108 mm</b>
Wysokość opakowania	<b>125 mm</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>810 g</b>
Waga produktu	<b>510 g</b>
Szerokość opakowania	<b>375 mm</b>
Głębokość opakowania	<b>108 mm</b>
Technologia	<b>Laserowa</b>
Technologia druku	<b>Druk laserowy</b>
Wydajność (strony A4)	<b>1000 stron</b>
Produkt	<b>Toner</b>
Ilość sztuk	<b>1</b>
Pasuje do urządzeń	<b>HP</b>
Wydajność stron z czarnym tonerem	<b>1000 stron</b>
Modele kompatybilne	<b>LaserJet Pro M15a, LaserJet Pro M15w, LaserJet Pro MFP M28a, LaserJet Pro MFP M28w</b>
Wysokość brutto palety	<b>114,9 cm</b>
Kompatybilność	<b>Tonery HP 44 są kompatybilne z:</b>

<b>HP LaserJet Pro M15, M28</b>	
Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety	<b>27 szt.</b>
Kod OEM	<b>CF244A</b>
Typ	<b>Oryginał</b>
Liczba kartonów w każdej warstwie	<b>27 szt.</b>
Rodzaj naboju z atramentem	<b>Standardowa wydajność</b>
Stan produktu	<b>Nowy</b>
Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę	<b>243 szt.</b>
Kompatybilność z marką	<b>HP</b>
Warstwy na paletę	<b>9 szt.</b>
Kod producenta	<b>CF244A</b>
Szerokość brutto palety	<b>113,1 cm</b>
Wersja	<b>Nie dotyczy</b>
Długość brutto palety	<b>77 cm</b>
Model	<b>Oryginalny</b>
Wysokość palety	<b>114,9 cm</b>
Kolor	<b>Black</b>
Szerokość palety	<b>113,1 cm</b>
Długość palety	<b>77 cm</b>
Kompatybilność marki	<b>HP</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: F012M